

А К Т

обследования состояния объекта и прилегающей территории на предмет технической и антитеррористической защищенности

« 15 » 11 2013 г.

г. Михайловка

Мною, инженером ОБЗО Роговских С.В.

совместно с представителями:

1. г-н директор по АХЧ Роговский Алексей Юрьевич

2. _____

произведено обследование г/о "Минимал Сервис"

(полное наименование объекта, точный адрес)

и прилегающей территории на предмет технической и антитеррористической защищенности.

1. В ходе проведения обследования установлено:

Ф.И.О. руководителя, номер телефона директор г/о "Минимал Сервис"
Минимал Сергей Владимирович 8-16-55

1.2. здание 2 этажное, выполненное из кирпича

ограждение по периметру, производится решетчат

ворота металлические

освещение по периметру, софит

Общее количество выходов (основных, запасных) 9, оборудованы:

Основной выход 1 металлическая дверь

Запирающиеся на время замок

Запасной выход 8 металлические двери, время замок

3 - правых

2 - средних

Наличие подвальных и чердачных помещений, их тех укрепленности подвал -

2 входа - двери металлические, время замок

Наличие металлодетектора нет

Наличие телефонной связи (номер) 8-16-55

1.3. Видеонаблюдение непосредственно в помещении (количество камер с возможностью постоянной видеозаписи) или его отсутствие 2 камеры в коридоре 1-0 этаж

1.4. Видеонаблюдение по периметру здания и на прилегающей территории (количество камер с возможностью постоянной видеозаписи) или его отсутствие 10 камер по периметру

1.5. Наличие физической охраны (ОВО, ФГУП «Охрана», ЧОО, сторожа или вахтеры - указать) или его отсутствие вахтер, сторож

Режим работы:

Дневное время 8⁰⁰ - 18⁰⁰ 1-2 уборщик с пом

Ночное время 19⁰⁰ - 5⁰⁰ 18-19

Наличие у работников охраны вооружения, специальных средств, их наименование, количество нет

2. Оборудование объекта:

2.1. Наличие КТС (с выводом на ПЦО ОВО, ПЦО ЧОО, иное - указать) или их отсутствие имеется, исправно

2.2. Наличие защитных устройств (решеток) на окнах или их отсутствие решетки в холл. классе и директора отсутствуют

2.5. Наличие сигнализации (охранно-пожарной или только тревожной) или ее отсутствие есть и т.с. исправно

2.6. Наличие освещения на прилегающей территории (хорошее, удовлетворительное, плохое) или его отсутствие хорошее

2.7. Оборудованы системами контроля доступа (турникеты, металлодетекторы и т.п. указать) нет

2.8. Осуществляются ли ремонтные работы на объекте на момент проведения обследования нет

Недостатки, устраненные в течение года —

Выявленные недостатки:

- 1) частично поврежденные окна в аварийном состоянии
- 2) ограждения по периметру - требуется ремонт
- 3) в жилых входах - двери повреждены

В ходе проверки проведен инструктаж о порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, обнаружении подозрительных лиц, предметов и взрывчатых веществ.

Проведен инструктаж о принятии дополнительных мер безопасности и более тщательном осмотре помещений объекта на предмет выявления посторонних предметов, в случае ремонтных работ с привлечением сторонних организаций. Указано на необходимость усиления пропускного и контрольно-досмотрового режима на объекте.

Акт составлен в 2-х экземплярах.

Подпись лиц, проводивших обследование:

инспектор ОВД Рыжовых С.В.
зам. директора по АХМ Т.Ю. Голуб-
вирожов Сухомежко С.В.

Копию получил: С.В.

